








CIRCUIT DIAGRAM

CIRCUIT DIAGRAM

PCB LAND DIMENSION

- 技术要求
1. 零件表面应光洁，注塑件无明显飞边及注塑缺陷，插脚无毛刺及变形；
 2. 在P/C切线方向测量动作力为 $\leq 0.50N$ ；
 3. 手柄左右转过 $\leq 7^\circ$ ，必须不通电；
 4. 未注尺寸公差均按GB1804-m级精度要求

1. 零件表面应光洁，注塑件无明显飞边及注塑缺陷，插脚无毛刺及变形； 2. 在PP'切线方向测量动作力为≤0.50N； 3. 手柄左右转过≤7°必须不通电； 4. 未注尺寸公差均按GB1804-m级精度要求。									
⑤	Contact Spring	—	1	SUS	Natural	—			
④	Terminal	—	4	Phosphor Bronze	Ag Plated	—			
③	Base	—	1	PAG6	Black	—			
②	Cover	—	1	SUS	Black	—			
①	Knob	—	1	POM	Black	—			
ITEM	PART NAME	TER.NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK			
APPROVALS		DATE		LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD					
DRAWN	S.L.L	2019.9.30							
CHECKED									
APPROVALS		TITLE:	DETECTOR SWITCHES						
		PART NO.	K5-1675DA-01						
TOLERANCES ARE		30~以上 10~30 5~10 ~ 5	±0.30 ±0.20 ±0.15 ±0.10	ANGLE	UNIT: mm		SCALE: 1:1	PROJ.	SHEET 1 OF 1
ECN NO.	REV.	DATE.							
NEW									
CHANGE.		CHECK.	APPRO.						
DESCRIPTION.									